


BLOK "A" VI PIĘTRO-VIIK



Istn. okno oddymiające

KOMORA KURZOWA


KOMORA KURZOWA

WENTYLATORNIA

ARCHIWUM

WYŁAZ DACHOWY

Istn. okno oddymiające



BLOK "B" VI PIĘTRO

Do niniejszej ekspertyzy wykorzystano podkłady opracowane przez TECHMONT, ul. Majakowskiego 46, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Inwestor:	SZPITAL ŚW. ANNY 32-200 MIECHÓW UL. SZPITALNA 3	
Temat opracowania:	EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.	
temat rysunku:	BLOK "A" VI PIĘTRO,"B" VI PIĘTRO	
Rzeczoznawca budowlany:	mgr inż. arch. Michał Szymanowski	
Rzeczoznawca ds. zabezp. ppoż.:	mgr inż. Mateusz Gorzkowicz	
Skala:	data:	nr rysunku:
-	02.2018r.	9